



Avec beaucoup de tension sur le bichon
le levier a tendance a partir latéralement

→ des jeux ont tendance a s'ouvrir

Vue latérale



Vu du haut



Mauvais
trop de jeux!

⚠️ Remplacer l'axe avec clips
par un boulon avec écrou
et serrer suffisamment pour
juste laisser de jeux pour que
le levier bouge librement.

S'il y a trop de jeux le levier tord le
point d'attache au mât. Avec des mâts
carbon ça ne pardonne pas.